



Сьогодні проводиться експертне обстеження технічного стану підвалів, стін і покрівлі будинків по вулиці Героїв Небесної Сотні № 75, № 57 і № 39.

На даному етапі йде копання шурфів, що дасть можливість побачити глибину і стан фундаменту, а також, які ґрунти залягають навколо будинку.

Необхідність цих робіт викликана тим, що будинок дає тріщини. Саме тому на будинку вже встановлені металеві стяжі. Дане обстеження проводиться для з'ясування причини. Сьогодні планується викопати по одному шурфу на будинок.

Обстеження цих будинків для визначення їх технічного стану проводяться згідно з Програмою благоустрою міста.

По результатах обстеження буде визначено, які будівельні роботи необхідно проводити.









